

USZCZELNIACZ AKRYLOWY SZYBKOWIĄŻĄCY



- **WYPEŁNIANIE PĘKNIĘĆ, RYS, SZCZELIN W ŚCIANACH I SUFITACH**
- **WYSOKA PRZYPĘCZNOŚĆ DO SZEROKIEJ GAMY PODŁOŻY**
- **SZYBKOWIĄŻĄCY – GOTOWY DO MALOWANIA I SZLIFOWANIA JUŻ PO 10 MINUTACH**
- **NA BAZIE DROBNOZIARNISTYCH WYPEŁNIACZY – GŁADKA FINALNA POWIERZCHNI**
- **DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW**
- **ODPORNOŚĆ TERMICZNA OD -20 °C DO +80 °C**

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Uszczelniający akrylowy szybkowiążący. Jednoskładnikowa masa akrylowa, dająca się obrabiać i malować już po 10 minutach. Masa idealnie nadaje się do wypełniania ubytków, pęknięć, rys i szczelin w ścianach suchej zabudowy etc. pod warunkiem, że nie podlegają one dalszemu rozszerzaniu. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych podłoży porowatych takich jak: tynki mineralne, beton, cegły ceramiczne, płyty G-K. Niezastąpiony przy wszelkich wewnętrznych pracach wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE

Wiązanie	Wysychanie fizyczne
Gęstość	~1,72 g/cm ³ (20°C)
Szerokość i głębokość spoiny	min. 5mm
Stosunek szerokości do głębokości fugi	1:1
Odporność termiczna spoiny po utwardzaniu	-20 °C do +80 °C
Skurcz po utwardzaniu	ok. 15%
Zdolność krycia rys	wysoka
Wydajność	spoina 5x5mm – ok. 12mb
Skład	Wysokoplastyczna, wodna dyspersja żywic akrylowych modyfikowana pod kątem szybkości wiązania. Masa zawiera specjalnie wyselekcjonowane, drobnoziarniste wypełniacze mineralne.
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: Kartusz 300 ml; Opakowanie zbiorcze: Karton 12szt.
Narzędzia	Ręczny lub pneumatyczny pistolet do kartuszy
Przechowywanie	W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Data ważności podana na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, wolne od zanieczyszczeń jak kurz, stare szczeliwa, itp. Chłonne powierzchnie można wcześniej zagruntować gruntem GREINPLAST U.

WYKONANIE

Nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby powyżej gwintu, nakręcić aplikator i dociąć go na odpowiednią grubość spoiny. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nanieść masę. Zalecany stosunek szerokości do głębokości spoiny to 1:1. Należy unikać zabrudzenia brzegów spoiny. W celu zabezpieczenia brzegów spoiny i uzyskania jej prostej linii, osłonić okolice fugi taśmą maskującą, którą należy usunąć natychmiast po obróbce fugi. Fugi wygładzać roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka. Czyszczenie zabrudzeń wodą bezpośrednio po użyciu.

ZALECENIA

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo- wilgotnościowych podawane czasy obróbki mogą ulegać zmianie. Powierzchnie narażone na zabrudzenia zabezpieczyć.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr EAS - 181212
Oceniono zgodnie z normą EN 15681-1:2012

Dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

